

## **Read Me**

### **System Software 10.1.4 Patch 3 CEV**

**Deutsch** Folgender Fehler ist korrigiert worden:

#### **1.1 Ethernet - Keine Verbindung**

**(ID 19228)**

Es konnte vorkommen, dass der Ethernet-Chip nicht korrekt initialisiert wurde und keine Ethernet-Verbindung zustande kam.

**English** The following error has been corrected:

#### **1.1 Ethernet - No connection**

**(ID 19228)**

It could happen that the Ethernet chip was not initialized correctly and no Ethernet connection was possible.