

## Read Me

### System Software 9.1.8 Patch 1 SED

**Deutsch** Die folgenden Fehler sind behoben worden:

- ID 18794: Es konnte zu einem Neustart des Geräts nach einer Laufzeit von etwa einer Stunde kommen.
- ID 18758: Es konnte vorkommen, dass ein eingehender VoIP-Anruf sofort nach dem Abnehmen des Hörers am Telefon abbrach.
- ID 18743: Es konnte vorkommen, dass bei ausgehenden IP-Verbindungen eine # an die Rufnummer angehängt wurde. Einige TAPI-Anwendungen können die Nummer dann unter Umständen nicht mehr auswerten.
- ID 18732: Es war möglich, bei der Konfiguration von nationalen und internationalen Präfixen beliebige Zeichen einzugeben. Nur Zahlen sollten erlaubt sein.
- ID 17783: Octopus F50 ist gegen die Sicherheitslücken von CVE-2013-0169 und CVE-2013-0166 gesichert worden.