

Read Me

System Software 9.1.10 Patch 7 PED

Deutsch Folgende Fehler sind in Systemsoftware 9.1.10 Patch 7 korrigiert worden:

1.1 Stacktrace

(ID 19994 / 20129)

Unter bestimmten Umständen konnte ein Stacktrace auftreten.

1.2 Sporadischer Neustart

(ID 20028)

Nach einem Update der Systemsoftware von 9.1.10 Patch 5 auf 9.1.10 Patch 6 startete die hybrid hin und wieder neu.

1.3 Schnittstellen - Port nicht funktionsfähig

(ID 19460)

Es konnte vorkommen, dass nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ein FXS-Port nicht mehr funktionsfähig war.

1.4 SIP - Falsche Nummer

(ID 20205)

Bei Verwendung eines SIP-Telefons an einer hybrid konnte es unter bestimmten Umständen vorkommen, dass bei der Wahl bestimmter Telefonnummern eine falsche Nummer nach "außen" geleitet wurde.

1.5 Telefonie - Echo

(ID n/a)

Wenn eine **hybird 300/600** zusammen mit einem **elmeg DECT150** betrieben wurde, traten bei Telefongesprächen deutlich wahrnehmbare Echos auf.

1.6 Telefonie - CLID

(ID n/a)

Wenn eine **elmeg DECT150** an einer **hybird 300/600** betrieben wurde, funktionierte CLID (Calling Line Identification) nicht; die Nummer des Anrufers wurde nicht angezeigt.