

## Read Me

### System Software 9.1.8 Patch 2 GED

Die folgenden Fehler sind behoben worden:

- ID 18455: An einer SwyxWare PABX kam es zu hängenden SIP-Rufen bei einer Gesprächsübergabe.
- ID 18726: Bei der Konfiguration einer Drop-In-Gruppe war die Eingabe der Netzmaske in CIDR-Notation nicht möglich.
- ID 18779: Nach einem Software-Update von N510 auf die Version 199 war das LDAP-Verzeichnis leer.
- ID 18814: Bei der Konfiguration von NAT-Einträgen wurden gelegentlich falsche Portnummern bzw. Portbereiche gespeichert.
- ID 18859: Bei der Einwahl mit dem bintec Secure Client war Path Finding nicht funktionstüchtig.
- ID: 18862: Bei der Konfiguration einer Drop-In-Gruppe kam es im GUI zu irrelevanten Fehlermeldungen.
- ID 18878: Eingehende SIP-Rufe über Toplink waren nicht möglich.
- ID 18912: Automatic Route Selection scheitert in Kombination mit Call Through.