

## Read Me

### System Software 7.9.4 PATCH 6

**Deutsch** Diese Version unserer Systemsoftware ist nur für **W1002n** verfügbar.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

#### 1.1 WLAN - UAPSD nicht voll funktionsfähig

(ID 13990)

Im Zusammenspiel mit Ascom-I75-Telefonen war UAPSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery) nicht funktionsfähig.

Das Problem ist gelöst.

#### 1.2 WLAN - Roaming-Probleme

(ID 14087)

Beim Roaming von WLAN-Telefonen zwischen funwerk Access Points konnte es zu Problemen kommen.

Das Problem ist gelöst.

**English This version of our system software is only available for W1002n.**

The following changes have been made:

## **1.1 WLAN - UAPSD not fully functional**

**(ID 13990)**

In combination with Ascom I75 phones, UAPSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery) was not functional.

The problem has been solved.

## **1.2 WLAN - Roaming issues**

**(ID 14087)**

Roaming between funkwerk access points could be faulty.

The problem has been solved.