

## Read Me

### System Software 9.1.10.108 PED

#### Folgende Fehler sind korrigiert worden:

- **Stacktrace (ID 20424):** Im Zusammenhang mit nicht belegten ISDN-Amtsanschlüssen und bei Verwendung von Linientasten konnte es zum Absturz des Geräts kommen.
- **Telefonie (ID 20317):** Bei einem Rufaufbau über Estos Procall wurde das Gespräch nicht direkt an das elmeg D131Telefon übergeben, sondern das interne D131 klingelte erst, wenn der externe Gesprächspartner bereits abgehoben hatte.