

Read Me

Systemsoftware 7.8.3 PATCH 1

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

■ **W1002n**

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

1.1 FCI - Irrelevante Parameter entfernt

(ID 11413)

Aus dem FCI sind einige Parameter entfernt worden, die vom verwendeten 11-Chipsatz nicht unterstützt werden.

1.2 FCI - Fehlende Texte ergänzt

(ID n/a)

Im der deutschen Version des FCI fehlten zu einigen Parametern die entsprechenden deutschen Texte.

Das Problem ist gelöst worden.

1.3 Shell - Kommandos nicht richtig ausgeführt

(ID 11448)

Auf der Shell kam es bei Batch-Kommandos dann zu einer Fehlfunktion, wenn ein von der Shell als "extern" interpretiertes Kommando enthalten war.

Das Problem ist gelöst worden.

1.4 FCI - Falscher WLAN-Kanal angezeigt

(ID 11425)

Im Betriebsmodus "Access Point" wurde in der Übersicht der Funkmoduleinstellungen unter Umständen ein falscher Kanal (nämlich der konfigurierte, aber nicht der tatsächlich verwendete) angezeigt.

Das Problem ist gelöst worden.

1.5 FCI - Ungültiger Parameter

(ID 11427)

Im FCI war für eine Ad-Hoc-Verbindung die ungültige Sicherheitseinstellung "WPA-PSK" wählbar.

Das Problem ist gelöst worden.

1.6 SIF - Stacktrace bei der Konfiguration

(ID 11405)

Bei der Konfiguration der Services der SIF kam es zu einem Stacktrace und das Setup wurde beendet.

Das Problem ist gelöst worden.

1.7 IGMP - Cache-Einträge nicht entfernt

(ID 11356)

Die Cache-Einträge des IGMP Proxys werden nicht wie vorgesehen gelöscht.

Das Problem ist gelöst worden.